



SS=439.96

2033=442.18  
SS=439.76

2034 Fahrräder

2156

Fallenbäume

Aufstellfläche neu  
SS=442.28  
Schacht nicht zu öffnen

Pergola

2003

2039

Gelände einleiben

SD=441.54  
Schacht nicht zu öffnen

50.3  
KD 441.66  
KA 438.91 Sch50.2  
KE 438.91 Sch50.4

50.2  
KD 441.52  
KA 438.77 Sch50.1  
KE 438.77 Sch50.3

Festwiese / Dorfanger  
Extensivwiese, Schotterrasen

2004

Stadt Markdorf  
- Festplatz Leimbach -  
Leitungsführungen Festzelt

DATUM : 21.09.2020  
02.03.2022 / 24.03.2022

MASSSTAB: 1:200

Helmut Hornstein  
Freier Landschaftsarchitekt BDLA  
Stadtplaner SRL  
Aufkircherstr. 25  
88662 Überlingen

Zufahrt öffnen, ca. 4 - 4,5 m breit,  
Poller, Findlinge und Absperrbügel  
entfernen, Gelände vorsichtig  
einleiben (Wurzelraum beachten)

Zufahrt  
Parkplatz

50  
KD 440.36  
KA 437.32 Sch51  
KE 437.94 Sch49

51.1  
KD 440.29  
KA 437.06 Sch51

51  
KD 439.72